



狭山市現場確認写真（横断歩道など） 12/23撮影




暫定的ではあるが、陥没箇所の補修実施済みを確認

川越市現場確認写真（横断歩道など） 12/23撮影




上記以外、要望していない箇所も横断歩道と停止線の引き直しが見られる


狭山市現場確認写真（横断歩道など） 1/7撮影



4か所とも横断歩道・停止線が消えている



4か所とも横断歩道・停止線の引き直しが完了




3か所とも横断歩道・停止線が消えている




4か所とも横断歩道・停止線の引き直しが完了

上記以外、要望していない箇所も横断歩道と停止線の引き直しが見られる


狭山市現場確認写真（横断歩道など） 1/7撮影



4か所とも横断歩道・停止線が消えている



4か所とも横断歩道・停止線の引き直しが完了



⑧と⑨の間の横断歩道も補修済み

上記以外、要望していない箇所も横断歩道と停止線の引き直しが見られる